


ردیف	نام مواد بالقوه و مخاطره آمیز	مشخصات فنی	شرایط مورد نیاز نگهداری و جابجایی
۱	متانول	سمی و آتش زا	زیر هود استفاده گردد - تنفس بخارات و تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد
۲	SDS	Toxic	زیر هود استفاده گردد - تنفس بخارات و تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد
۳	اسید کلریدریک	Corrosive	زیر هود استفاده گردد - تنفس بخارات و تماس با پوست و چشم نداشته باشد - دور از دسترس کودکان باشد
۴	اسید استیک	Corrosive	زیر هود استفاده گردد - تنفس بخارات و تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد
۵	فرمالدئید	Corrosive	اجتناب از تماس چشمی - زیر هود استفاده گردد - تنفس بخارات و تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد
۶	سولفات آهن آمونیاکی	حساسیت زا - مضر	تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد
۷	کلروفرم	Corrosive	زیر هود استفاده گردد - اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسایل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسک تنفسی خودکفا با فشار مثبت. در دمای اتاق باشد
۸	پترولیوم بنزن		زیر هود استفاده گردد - اجتناب از تماس پوستی و چشم، شستشوی پوست آلوده، استفاده از وسایل حفاظت تنفسی مناسب از نوع ماسک تنفسی. در دمای اتاق باشد
۹	آکلریل آمید	Toxic	تماس با پوست و چشم نداشته

باشد - در دمای اتاق باشد			
زیر هود استفاده گردد - تنفس بخارات و تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد	Toxic	فنل	۱۰
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد	Toxic	نیتрат نقره	۱۱
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد	Toxic	بیس آکلریل آمید	۱۲
زیر هود استفاده گردد - تنفس بخارات و تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد	سمی و آتش زا	اتانل	۱۳
زیر هود استفاده گردد - تنفس بخارات و تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		سولفوریک اسید	۱۴
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد	حساسیت زا - مضر	EDTA	۱۵
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		آهن II سولفات	۱۶
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد	حساسیت زا - مضر	سولفات سدیم	۱۷
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		مس II سولفات	۱۸
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد	حساسیت زا - مضر	پتاسیم سولفات	۱۹
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد	Toxic	گیمسا	۲۰
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد	Corrosive	NaOH	۲۱
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		فنل فتالتین	۲۲
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		گلایسین	۲۳

تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		DTT	۲۴
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		ME۲	۲۵
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		کوماسی بلو	۲۶
زیر هود استفاده گردد - تنفس بخارات و تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در یخچال نگهداری شود.		TEMED	۲۷
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		APS	۲۸
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		آگارز	۲۹
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		تریس	۳۰
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		ستیل تری متیل تری آمونیوم بروماید	۳۱
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		تری اتیلن گلیکول	۳۲
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		دودسیل سدیم سولفات	۳۳
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		دی سدیم هیدروژن فسفات هیدروژن	۳۴
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		سدیم تترا بورات (بوراکس)	۳۵

زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		سولفیت سدیم	۳۶
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		اکتانول	۳۷
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		آمونیم مونوانادات	۳۸
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		آمونیم مولیبدات	۳۹
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		اسید نیتریک	۴۰
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		اکزالات آمونیوم	۴۱
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		ان هگزان	۴۲
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		پرمنگنات پتاسیم	۴۳
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		پتاسیم نیترات	۴۴
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		متیل رد	۴۵
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		آمونیاک	۴۶
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		پتاسیم هیدروکسید	۴۷

زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		فوشین	۴۸
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		ایزوآمیل الکل	۴۹
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		پترولیوم اتر	۵۰
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		استن	۵۱
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		سافرانین	۵۲
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		سلنیم	۵۳
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		متیل بلو	۵۴
تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		روغن ایمرسیون	۵۵
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		سدیم هیپوکلریت	۵۶
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		بوریک اسید	۵۷
زیر هود استفاده گردد - تماس با پوست و چشم نداشته باشد - در دمای اتاق باشد		هیدروژن پراکسید	۵۸